

XMP: Manometrar

För visning av mätvärden. Lämplig för montage i RCP regulator, eller tillsammans med tillbehör i olika regulatorer, reläer och i paneler.

Kapsling med mätsystem och skala med plexiglasfront, justerbar visare, anslutning med G1/8 A gänga, eller påsticksanslutning Ø 2,3 mm.



TYP	Skal-område.....	Grov-område.....	Använd	Vikt
XMP 020/40T F001	-20...40 °C	0,2...1,0 bar	temperatur	0,05
XMP 5/35T F001	5...35 °C	0,2...1,0 bar	temperatur	0,05
XMP 0/120T F001	0...120 °C	0,2...1,0 bar	temperatur	0,05
XMP 80/200T F001	80...200 °C	0,2...1,0 bar	temperatur	0,05
XMP 20/90F F001	20...90 %rh	0,2...1,0 bar	relativ fukt	0,05
XMP 0/20AF F001	0...20 °CTP	4...15 g/kg	absolut fukt	0,05
XMP 0/5ND F001	0...5,0 mbar	0,2...1,0 bar	lågt tryck	0,05
XMP 5/10ND F001	5...10 mbar	0,2...1,0 bar	lågt tryck	0,05
XMP 0/100E F001	0...100 %	0,2...1,0 bar	standard signal	0,05
XMP 0/16B F001	0...1,6 bar	-	utsignal	0,05
XMP 50/50P F001	-50...50 Pa	-	lågt tryck	0,05
Noggrannhet	Klass 1,6	Tillåten omgivningstemp. 0...55 °C		
Max. drifttryck	1,4 bar			
XMP 0/16B	1,6 bar	Måttitning	M297045	

Tillbehör


297044 000* Tillbehör för panelmontage

68.470/2

Funktion

Ett bourdon-rör trycksätts, och trycket omvandlas till en rörelse av en visare på skalan.
XMP 0/10 A har en svart stav för indikering av ventilläge i t.ex flödesscheman.

Måttritning



Tillbehör

297044

